

EFFICIENZA RACCOLTA PORTA A PORTA	
	Novembre-14
<i>Frazione di rifiuto</i>	<i>Kg</i>
Organico	91.320
Carta	18.430
Imb. In Plastica	13.340
Imb. In vetro e lattine	29.570
Secco indifferenziato	88.920
Imb. In cartone	13.100
Totale RD	165.760
Totale Rifiuti	254.680
% RD	65.09

ISOLA MOBILE	DATA	N° UTENTI
Isola mobile Piazza Sacro Cuore	15.11.2014	1
Totale Utenti mese di novembre		1

INGOMBRANTI RACCOLTI				
	A Domicilio	Isola Mobile	Stradale – rifiuti abbandonati	Totale
	<i>Kg</i>	<i>Kg</i>	<i>Kg</i>	
Frigoriferi	320	0	0	320
Legno	80	0	0	80
Metallo	100	0	0	100
Plastica Durevole	0	0	0	0
Pneumatici	0	0	0	0
Prodotti Tessili	330	0	0	330
RAEE diversi, non pericolosi	240	20	0	260
Rifiuti ingombranti	20	0	0	20
TV e Monitor	120	0	0	120
Verde	0	0	0	0
			Totale	1.230

	% RD Efficienza Raccolta Porta a Porta	% RD secondo metodo standardizzato Regione Abruzzo
Novembre 2014	65,09	65.09

Data	Strade interessate	Rifiuti raccolti	Prot.
<i>04-nov</i>	Via dello Sport, zona antistante "Stadio Piccone"	90 Kg di rifiuti indifferenziati	2385 del 14.11.14
<i>07-nov</i>	Via Vicenna	4 buste indifferenziato	
	Via Chiusa Le Foci	6 buste indifferenziato	
<i>26-nov</i>	SS 696, sotto il ponte dell'Autostrada	300 kg di rifiuti indifferenziati	2482 del 27.11.14
	Zona antistante Cimitero		
	Via Cicivette		
	Zona Tre Ponti, campo calcetto		
	SS 696, direzione Ovindoli		

Via dello Sport, 04/11/2014

Prima dell'intervento

Dopo l'intervento



SS 696- sotto Ponte dell'Autostrada, 26/11/2014

Prima dell'intervento

Dopo l'intervento



Zona Antistante Cimitero , 26/11/2014

Prima dell'intervento

Dopo l'intervento



Via Cicivette, 26/11/2014

Prima dell'intervento

Dopo l'intervento



Via Cicivette, 26/11/2014

Prima dell'intervento

Dopo l'intervento



SS 696- direzione Ovindoli, 26/11/2014

Prima dell'intervento

Dopo l'intervento



Zona Tre Ponti- campo di calcetto, 26/11/2014

Prima dell'intervento

Dopo l'intervento



Sportello Del Cittadino